台灣檢驗科技股份有限公司
檢 驗 報 告

報 告 編 號：NPX26A00101
頁　　數：1 OF 1
報 告 日 期：115年10月28日

委 託 單 位：國立臺北商業大學
樣 品 基 質：空氣
樣 品 編 號：NPX26A00101001~009
採 樣 單 位：台灣檢驗科技股份有限公司
採 樣 地 點：台北市中正區濟南路一段321號
採 樣 時 間：115年10月21日09時35分
至：115年10月21日10時12分
收 樣 日 期：115年10月21日
檢 驗 結 果：

樣品編號及位置	採樣 開始時間	採樣 結束時間	二氧化碳 檢驗值(單位) 非分散性紅外線分析儀	備註
NPX26A00101001 (巡檢點1)	09:35	09:37	545 (ppm)	
NPX26A00101002 (巡檢點2)	09:40	09:42	559 (ppm)	
NPX26A00101003 (巡檢點3)	09:45	09:47	560 (ppm)	
NPX26A00101004 (巡檢點4)	09:49	09:51	582 (ppm)	
NPX26A00101005 (巡檢點5)	09:52	09:54	563 (ppm)	
NPX26A00101006 (巡檢點6)	09:55	09:57	592 (ppm)	
NPX26A00101007 (巡檢點7)	10:00	10:02	588 (ppm)	
NPX26A00101008 (巡檢點8)	10:04	10:06	598 (ppm)	
NPX26A00101009 (1F外氣)	10:10	10:12	445 (ppm)	
以下空白				

備註：1. 報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 測試結果僅對測試品有效。

SGS TAIWAN LTD SGS TAIWAN

He Jin Jhong

He-Jin Jhong, M.R./ Specialist-Eng'g
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
SGS TAIWAN LTD.

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網址https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

SGS Taiwan Ltd.
台灣檢驗科技股份有限公司
No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City 248016, Taiwan /248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939　f (886-2) 2299-3261　www.sgs.com.tw
Member of SGS Group

附　錄

報告編號	NPX26A00101	檢測日期	2026/10/21	
檢測儀器基本資料				
檢測項目	檢測儀器廠牌/型號/序號	偵測範圍	儀器原理	校正日期
二氧化碳(CO_2)	TSI/7545/T75451831001	0-2000ppm	NDIR	2026/4/24

採 樣 照 片

	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/21 地點：巡檢點1(#1)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/21 地點：巡檢點2(#2)
	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/21 地點：巡檢點3(#3)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/21 地點：巡檢點4(#4)
	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/21 地點：巡檢點5(#5)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/21 地點：巡檢點6(#6)

採 樣 照 片



說明：室內空氣品質檢測 (CO_2)
日期：2026/10/21
地點：巡檢點7(#7)



說明：室內空氣品質檢測 (CO_2)
日期：2026/10/21
地點：巡檢點8(#8)



說明：室內空氣品質檢測 (CO_2)
日期：2026/10/21
地點：1F外氣

檢 測 位 置 圖

6F



● 採樣位置

檢 測 位 置 圖

4F&5F



圖書館
四層平面圖



圖書館
五層平面圖

● 採樣位置

檢 測 位 置 圖

2F&3F





● 採樣位置

檢 測 位 置 圖

1F



●採樣位置

台灣檢驗科技股份有限公司
檢 驗 報 告

報 告 編 號：NPX26A00133
頁　　數：1 OF 1
報 告 日 期：115年10月21日

受 驗 單 位：國立臺北商業大學-桃園校區
樣 品 基 質：空氣
樣 品 編 號：NPX26A00133001~014
採 樣 單 位：台灣檢驗科技股份有限公司
採 樣 地 點：桃園市平鎮區福龍路一段100號
採 樣 時 間：115年10月16日10時55分
至：115年10月16日11時44分
收 樣 日 期：115年10月16日
檢 驗 結 果：

樣品編號及位置	採樣 開始時間	採樣 結束時間	二氧化碳 檢驗值(單位) 非分散性紅外線分析儀	備註
NPX26A00133001 (巡檢點1)	10:55	10:57	451 (ppm)	
NPX26A00133002 (巡檢點2)	10:58	11:00	471 (ppm)	
NPX26A00133003 (巡檢點3)	11:02	11:04	462 (ppm)	
NPX26A00133004 (巡檢點4)	11:05	11:07	469 (ppm)	
NPX26A00133005 (巡檢點5)	11:08	11:10	455 (ppm)	
NPX26A00133006 (巡檢點6)	11:11	11:13	432 (ppm)	
NPX26A00133007 (巡檢點7)	11:15	11:17	467 (ppm)	
NPX26A00133008 (巡檢點8)	11:19	11:21	462 (ppm)	
NPX26A00133009 (巡檢點9)	11:23	11:25	468 (ppm)	
NPX26A00133010 (巡檢點10)	11:27	11:29	451 (ppm)	
NPX26A00133011 (巡檢點11)	11:30	11:32	441 (ppm)	
NPX26A00133012 (巡檢點12)	11:33	11:35	482 (ppm)	
NPX26A00133013 (巡檢點13)	11:37	11:39	430 (ppm)	
NPX26A00133014 (1F外氣)	11:42	11:44	412 (ppm)	
以下空白				

備註：1. 報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
2. 測試結果僅對測試品有效。

He Jin Jhong
He-Jin Jhong, M.R./ Specialist-Eng'g
SIGNED FOR AND ON BEHALF OF
SGS TAIWAN LTD.

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站https://www.sgs.com.tw/terms-of-service閱覽，凡電子文件之格式依https://www.sgs.com.tw/terms-of-service之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，本報告書的測試結果僅對試驗所收取的樣品負責。

附　錄

報告編號	NPX 26A00133	檢測日期	2026/10/16	
檢測儀器基本資料				
檢測項目	檢測儀器廠牌/型號/序號	偵測範圍	儀器原理	校正日期
二氧化碳(CO_2)	TSI/7545/T75452332005	0-2000ppm	NDIR	2026/4/24

採 樣 照 片

	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點1(#1)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點2(#2)
	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點3(#3)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點4(#4)
	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點5(#5)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點6(#6)

採 樣 照 片

	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點7(#7)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點8(#8)
	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點9(#9)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點10(#10)
	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點11(#11)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點12(#12)

採 樣 照 片

	
說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：巡檢點13(#13)	說明：室內空氣品質檢測 (CO_2) 日期：2026/10/16 地點：1F外氣

檢 測 位 置 圖

1F



● 採樣位置

檢 測 位 置 圖

2F



● 採樣位置