

報告編號：NPX24A00014  
頁數：1 OF 1  
報告日期：113年10月09日

委託單位：國立臺北商業大學  
樣品基質：空氣  
樣品編號：NPX24A00014001~009  
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
採樣地點：台北市中正區濟南路一段321號  
採樣時間：113年10月01日10時42分  
至：113年10月01日11時14分  
收樣時間：113年10月01日15時50分  
檢驗結果：

樣品編號及位置	採樣開始時間	採樣結束時間	二氧化碳 檢驗值(單位) 非分散性紅外線分析儀	備註
NPX24A00014001 (巡檢點1)	10:42	10:44	465 (ppm)	
NPX24A00014002 (巡檢點2)	10:45	10:47	480 (ppm)	
NPX24A00014003 (巡檢點3)	10:48	10:50	477 (ppm)	
NPX24A00014004 (巡檢點4)	10:52	10:54	486 (ppm)	
NPX24A00014005 (巡檢點5)	10:56	10:58	493 (ppm)	
NPX24A00014006 (巡檢點6)	10:59	11:01	536 (ppm)	
NPX24A00014007 (巡檢點7)	11:03	11:05	464 (ppm)	
NPX24A00014008 (巡檢點8)	11:07	11:09	552 (ppm)	
NPX24A00014009 (1F外氣)	11:12	11:14	419 (ppm)	
以下空白				

備註：1. 報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
2. 測試結果僅對測試品有效。




Chien Sun, M.S./ Supervisor

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF  
SGS TAIWAN LTD.


此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此報告可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製、任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

# 附 錄

## 採樣照片



說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/01  
地點：巡檢點2(#2)




說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/01  
地點：巡檢點4(#4)




說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/01  
地點：巡檢點5(#5)



說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/01  
地點：巡檢點6(#6)





說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/01  
地點：巡檢點7(#7)



說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/01  
地點：巡檢點8(#8)

# 檢測位置圖



6F&7F



採樣位置

# 檢測位置圖



4F&5F



● 採樣位置

# 檢測位置圖


2F&3F



● 採樣位置

# 檢測位置圖

## 1F



1F 外氣

● 採樣位置

報告編號：NPX24A00221

頁數：1 OF 1

報告日期：113年11月04日

受驗單位：國立臺北商業大學-桃園校區  
 樣品基質：空氣  
 樣品編號：NPX24A00221001~014  
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司  
 採樣地點：桃園市平鎮區福龍路一段100號  
 採樣時間：113年10月28日11時42分  
           至：113年10月28日12時42分  
 收樣時間：113年10月28日15時35分  
 檢驗結果：

樣品編號及位置	採樣 開始時間	採樣 結束時間	二氧化碳 檢驗值(單位) 非分散性紅外線分析儀	備註
NPX24A00221001 (巡檢點1)	11:42	11:44	572 (ppm)	
NPX24A00221002 (巡檢點2)	11:45	11:47	522 (ppm)	
NPX24A00221003 (巡檢點3)	11:49	11:51	587 (ppm)	
NPX24A00221004 (巡檢點4)	11:53	11:55	514 (ppm)	
NPX24A00221005 (巡檢點5)	12:00	12:02	532 (ppm)	
NPX24A00221006 (巡檢點6)	12:04	12:06	562 (ppm)	
NPX24A00221007 (巡檢點7)	12:08	12:10	550 (ppm)	
NPX24A00221008 (巡檢點8)	12:12	12:14	522 (ppm)	
NPX24A00221009 (巡檢點9)	12:16	12:18	518 (ppm)	
NPX24A00221010 (巡檢點10)	12:20	12:22	520 (ppm)	
NPX24A00221011 (巡檢點11)	12:23	12:25	547 (ppm)	
NPX24A00221012 (巡檢點12)	12:27	12:29	540 (ppm)	
NPX24A00221013 (巡檢點13)	12:31	12:33	522 (ppm)	
NPX24A00221014 (1F外氣)	12:40	12:42	432 (ppm)	
以下空白				

備註：1. 報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。  
 2. 測試結果僅對測試品有效。



*Chieh Sun*

Chieh Sun, M.S./ Supervisor

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF  
SGS TAIWAN LTD.


此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



台灣檢驗科技股份有限公司

# 附 錄


# 採樣照片



說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/28  
地點：巡檢點1(#1)




說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/28  
地點：巡檢點3(#3)




說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/28  
地點：巡檢點6(#6)



說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/28  
地點：巡檢點7(#7)





說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/28  
地點：巡檢點11(#11)



說明：室內空氣品質檢測 (CO<sub>2</sub>)  
日期：2024/10/28  
地點：巡檢點12(#12)

# 檢測位置圖



● 採樣位置