

臺北商業大學112學年第2學期飲品水質抽驗表

採水日期	113.1月	檢查結果日期	
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
甜蜜手作專賣店	五育樓B1	暫停營業	暫停營業
採水日期		檢查結果日期	
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
早餐部	桃園校區	暫停營業	暫停營業
採水日期	113.02.20	檢查結果日期	113.02.21
甜蜜手作專賣店	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
早餐部	桃園校區	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.03.15	檢查結果日期	113.03.16
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
好口味	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
咪兔愛吃	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.03.19	檢查結果日期	113.03.20
早餐部	桃園校區	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.04.23	檢查結果日期	113.04.24
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
好口味	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
咪兔愛吃	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.04.22	檢查結果日期	113.04.23
早餐部	桃園校區	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.05.21	檢查結果日期	113.05.22
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
好口味	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
咪兔愛吃	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.05.16	檢查結果日期	113.05.20
早餐部	桃園校區	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.06.17	檢查結果日期	113.06.18
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
好口味	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
咪兔愛吃	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113.06.17	檢查結果日期	113.06.18
早餐部	桃園校區	陰性(合格)	陰性(合格)
採水日期	113年7.8月	檢查結果日期	
單位	位置	大腸菌群	一般細菌
好口味	五育樓B1	暫停營業	
咪兔愛吃	五育樓B1	暫停營業	
採水日期		檢查結果日期	
早餐部	桃園校區	暫停營業	

合格率

100%