

行政大樓飲水機

	採水日期	113.08.13	檢查結果日期	113.08.14
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
1	行政大樓	八樓電梯旁(1)	陰性(合格)	陰性(合格)
2	行政大樓	七樓茶水間內(2)	陰性(合格)	陰性(合格)
3	行政大樓	六樓電梯旁(3)	陰性(合格)	陰性(合格)
4	行政大樓	二樓逃生梯旁(4)	陰性(合格)	陰性(合格)
5	行政大樓	一樓出納處(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)

六藝樓飲水機

	採水日期	113.08.13	檢查結果日期	113.08.14
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
6	六藝樓	網球場(門口)(6)	陰性(合格)	陰性(合格)
7	六藝樓	5F501教室前(7)	陰性(合格)	陰性(合格)
8	六藝樓	5F504教室前(8)	故障關機	故障關機
9	六藝樓	5F510教室前五樓(9)	陰性(合格)	陰性(合格)
10	六藝樓	4F406-1教室休息室內(10)	禁止進入	禁止進入
11	六藝樓	4F401教室前(11)	陰性(合格)	陰性(合格)
12	六藝樓	4F404教室前(12)	陰性(合格)	陰性(合格)
13	六藝樓	4F410教室前(13)	陰性(合格)	陰性(合格)
14	六藝樓	3F301教室前(14)	陰性(合格)	陰性(合格)
15	六藝樓	3F305教室前(15)	陰性(合格)	陰性(合格)
16	六藝樓	3F310教室前(16)	陰性(合格)	陰性(合格)
17	六藝樓	2F207教室前(17)	陰性(合格)	陰性(合格)
18	六藝樓	2F204教室前(18)	陰性(合格)	陰性(合格)
19	六藝樓	1F學務長室前(19)	陰性(合格)	陰性(合格)
20	六藝樓	1F營繕組前(20)	陰性(合格)	陰性(合格)
21	六藝樓	B1F樓梯間地下球場(21)	陰性(合格)	陰性(合格)

五育樓飲水機

	採水日期	113.08.13	檢查結果日期	113.08.14
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
22	五育樓	8F教師研究室樓廁所前(22)	陰性(合格)	陰性(合格)
23	五育樓	8樓校務主任室(門口)(23)	施工關機	施工關機
24	五育樓	7F708教室廁所前(24)	陰性(合格)	陰性(合格)
25	五育樓	7F704教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
26	五育樓	7F701教室前(26)	陰性(合格)	陰性(合格)
27	五育樓	6F國際行銷學院辦公室內(27)	陰性(合格)	陰性(合格)
28	五育樓	6F608教室廁所前(28)	陰性(合格)	陰性(合格)
29	五育樓	6F601教室前(29)	陰性(合格)	陰性(合格)
30	五育樓	5F501教室前(30)	陰性(合格)	陰性(合格)
31	五育樓	5F504教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
32	五育樓	5F508教室廁所前(32)	陰性(合格)	陰性(合格)
33	五育樓	4F408教室廁所前(33)	陰性(合格)	陰性(合格)
34	五育樓	4F404教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
35	五育樓	4F401教室前(35)	陰性(合格)	陰性(合格)
36	五育樓	3F財經學院辦公室(36)	陰性(合格)	陰性(合格)
37	五育樓	3F廁所前(37)	陰性(合格)	陰性(合格)
38	五育樓	3F301教室前(38)	陰性(合格)	陰性(合格)

39	五育樓	2F208教室廁所前(39)	陰性(合格)	陰性(合格)
40	五育樓	2F204教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
41	五育樓	1F軍訓室前(41)	陰性(合格)	陰性(合格)
42	五育樓	保健組內	陰性(合格)	陰性(合格)
43	五育樓	保健組大門右前方(43)	陰性(合格)	陰性(合格)
44	五育樓	1F永續中心(44)	陰性(合格)	陰性(合格)

### 中正紀念館、體育館飲水機

	採水日期	113.08.13	檢查結果日期	113.08.14
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
45	中正館	7F廁所前(45)	陰性(合格)	陰性(合格)
46	中正館	6F廁所前(46)	陰性(合格)	陰性(合格)
47	中正館	4F廁所前(47)	陰性(合格)	陰性(合格)
48	中正館	3F廁所前(48)	陰性(合格)	陰性(合格)
49	中正館	2F廁所前(49)	陰性(合格)	陰性(合格)
50	中正館	1F廁所前(50)	陰性(合格)	陰性(合格)
51	活動中心	2F運動場內(51)	陰性(合格)	陰性(合格)
52	活動中心	2F器材室內(52)	陰性(合格)	陰性(合格)
53	活動中心	1F體育室外側(53)	陰性(合格)	陰性(合格)
54	活動中心	1F課外組外(54)	陰性(合格)	陰性(合格)

### 圖書館飲水機

	採水日期	113.08.13	檢查結果日期	113.08.14
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
55	圖書館	7F廁所前(55)	大腸菌群	一般細菌
56	圖書館	6F廁所前(56)	陰性(合格)	陰性(合格)
57	圖書館	5F廁所前(57)	陰性(合格)	陰性(合格)
58	圖書館	4F廁所前(58)	陰性(合格)	陰性(合格)
59	圖書館	3F廁所前(59)	陰性(合格)	陰性(合格)
60	圖書館	2F右側廁所前(60)	禁止進入	禁止進入
61	圖書館	1F右側廁所前(61)	陰性(合格)	陰性(合格)

### 承曦樓飲水機

	採水日期	113.08.13	檢查結果日期	113.08.14
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
62	承曦樓	10F右側茶水間(62)	陰性(合格)	陰性(合格)
63	承曦樓	10F左側樓梯間(63)	陰性(合格)	陰性(合格)
64	承曦樓	9F右側茶水間(64)	陰性(合格)	陰性(合格)
65	承曦樓	8F右側茶水間(65)	陰性(合格)	陰性(合格)
66	承曦樓	7F右側茶水間(66)	陰性(合格)	陰性(合格)
67	承曦樓	6F右側茶水間(67)	陰性(合格)	陰性(合格)
68	承曦樓	6F左側電梯旁(68)	陰性(合格)	陰性(合格)
69	承曦樓	5F右側茶水間(69)	陰性(合格)	陰性(合格)
70	承曦樓	4F右側茶水間(70)	陰性(合格)	陰性(合格)
72	承曦樓	3F右側茶水間(72)	陰性(合格)	陰性(合格)
73	承曦樓	2F右側茶水間(73)	陰性(合格)	陰性(合格)
74	承曦樓	2F左側電梯旁(74)	陰性(合格)	陰性(合格)
75	承曦樓	1F右側茶水間(75)	節能關機	節能關機
76	行政大樓	3F教務處內茶水間內(5)	陰性(合格)	陰性(合格)
	採水日期	113.08.14	檢查結果日期	113.08.15
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
71	承曦樓	4F左側電梯旁(71)	陰性(合格)	陰性(合格)

	採水日期		檢查結果日期	
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	好口味	五育樓B1	暫停營業	暫停營業
2	咪兔愛吃	五育樓B1	暫停營業	暫停營業
	採水日期		檢查結果日期	
3	早餐部	桃園校區	暫停營業	暫停營業

## 桃園校區

	採水日期	113.08.14	檢查結果日期	113.08.15
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
1	A120室	弘毅樓一樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
2	A129室	弘毅樓一樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
3	A220室	弘毅樓二樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
4	A233室	弘毅樓二樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
5	A320室	弘毅樓三樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
6	A335室	弘毅樓三樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
7	A419室	弘毅樓四樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
8	A434室	弘毅樓四樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
9	A522室	弘毅樓五樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
10	A537室	弘毅樓五樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
11	A616室	弘毅樓六樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
12	A631室	弘毅樓六樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
13	A729室	弘毅樓七樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
14	A730室	弘毅樓七樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
15	保健組	弘毅樓一樓辦公室內	陰性(合格)	陰性(合格)
16	公能樓	公能樓地下一樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
17	圖書館	公能樓一樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
18	圖書館	公能樓(圖書館內2樓)	陰性(合格)	陰性(合格)
19	綜合辦公室	公能樓三樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
20	校長室	公能樓四樓校長室內	陰性(合格)	陰性(合格)
21	宿舍1樓C棟	宿舍1樓C棟電梯口	陰性(合格)	陰性(合格)
22	宿舍2樓A棟	宿舍2樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
23	宿舍2樓C棟	宿舍2樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
24	宿舍3樓A棟	宿舍3樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
25	宿舍3樓C棟	宿舍3樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
26	宿舍4樓A棟	宿舍4樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
27	宿舍4樓C棟	宿舍4樓C棟茶水間	節能關機	節能關機
28	宿舍5樓A棟	宿舍5樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
29	宿舍5樓C棟	宿舍5樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
30	宿舍6樓A棟	宿舍6樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
31	宿舍6樓C棟	宿舍6樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
32	宿舍7樓A棟	宿舍7樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
33	宿舍7樓C棟	宿舍7樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)

製表人：何麗玲