

國立臺北商業大學飲水機水質檢驗結果表

114.08.19

行政大樓飲水機

	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
1	行政大樓	八樓電梯旁(1)	陰性(合格)	陰性(合格)
2	行政大樓	七樓茶水間內(2)	陰性(合格)	陰性(合格)
3	行政大樓	六樓電梯旁(3)	陰性(合格)	陰性(合格)
4	行政大樓	二樓逃生梯旁(4)	陰性(合格)	陰性(合格)
5	行政大樓	一樓出納處(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)

六藝樓飲水機

	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
6	六藝樓	網球場(門口)(6)	陰性(合格)	陰性(合格)
7	六藝樓	5F501教室前(7)	陰性(合格)	陰性(合格)
8	六藝樓	5F504教室前(8)	陰性(合格)	陰性(合格)
9	六藝樓	5F510教室前五樓(9)	陰性(合格)	陰性(合格)
10	六藝樓	4F406-1教室休息室內(10)	關機備用	關機備用
11	六藝樓	4F401教室前(11)	陰性(合格)	陰性(合格)
12	六藝樓	4F404教室前(12)	陰性(合格)	陰性(合格)
13	六藝樓	4F410教室前(13)	陰性(合格)	陰性(合格)
14	六藝樓	3F301教室前(14)	陰性(合格)	陰性(合格)
15	六藝樓	3F305教室前(15)	陰性(合格)	陰性(合格)
16	六藝樓	3F310教室前(16)	陰性(合格)	陰性(合格)
17	六藝樓	2F207教室前(17)	陰性(合格)	陰性(合格)
18	六藝樓	2F204教室前(18)	陰性(合格)	陰性(合格)
19	六藝樓	1F學務長室前(19)	陰性(合格)	陰性(合格)
20	六藝樓	1F營繕組前(20)	陰性(合格)	陰性(合格)
21	六藝樓	B1F樓梯間地下球場(21)	陰性(合格)	陰性(合格)

五育樓飲水機

	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
22	五育樓	8F教師研究室廁所前(22)	陰性(合格)	陰性(合格)
23	五育樓	8樓左側廁所前(23)	陰性(合格)	陰性(合格)
24	五育樓	7F708教室廁所前(24)	陰性(合格)	陰性(合格)
26	五育樓	7F701教室前(26)	陰性(合格)	陰性(合格)
27	五育樓	6F國際行銷學院辦公室內(27)	陰性(合格)	陰性(合格)
28	五育樓	6F608教室廁所前(28)	陰性(合格)	陰性(合格)
29	五育樓	6F601教室前(29)	陰性(合格)	陰性(合格)
30	五育樓	5F501教室前(30)	陰性(合格)	陰性(合格)
31	五育樓	5F504教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
32	五育樓	5F508教室廁所前(32)	陰性(合格)	陰性(合格)
33	五育樓	4F408教室廁所前(33)	陰性(合格)	陰性(合格)
34	五育樓	4F404教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
35	五育樓	4F401教室前(35)	陰性(合格)	陰性(合格)
36	五育樓	3F財經學院辦公室(36)	陰性(合格)	陰性(合格)
37	五育樓	3F廁所前(37)	陰性(合格)	陰性(合格)
38	五育樓	3F301教室前(38)	陰性(合格)	陰性(合格)
39	五育樓	2F208教室廁所前(39)	陰性(合格)	陰性(合格)
40	五育樓	2F204教室前	陰性(合格)	陰性(合格)
41	五育樓	1F軍訓室前(41)	陰性(合格)	陰性(合格)

42	五育樓	保健組內	陰性(合格)	陰性(合格)
43	五育樓	保健組大門右前方(43)	陰性(合格)	陰性(合格)
44	五育樓	1F永續中心(44)	陰性(合格)	陰性(合格)
	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
25	五育樓	7F704教室前	陰性(合格)	陰性(合格)

中正紀念館、體育館飲水機

	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
45	中正館	7F廁所前(45)	陰性(合格)	陰性(合格)
46	中正館	6F廁所前(46)	陰性(合格)	陰性(合格)
47	中正館	4F廁所前(47)	陰性(合格)	陰性(合格)
48	中正館	3F廁所前(48)	陰性(合格)	陰性(合格)
49	中正館	2F廁所前(49)	陰性(合格)	陰性(合格)
50	中正館	1F廁所前(50)	陰性(合格)	陰性(合格)
51	活動中心	2F運動場內(51)	陰性(合格)	陰性(合格)
52	活動中心	2F器材室內(52)	陰性(合格)	陰性(合格)
53	活動中心	1F體育室外側(53)	陰性(合格)	陰性(合格)
54	活動中心	1F課外組外(54)	陰性(合格)	陰性(合格)

圖書館飲水機

	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
55	圖書館	7F廁所前(55)	陰性(合格)	陰性(合格)
56	圖書館	6F廁所前(56)	陰性(合格)	陰性(合格)
57	圖書館	5F廁所前(57)	陰性(合格)	陰性(合格)
58	圖書館	4F廁所前(58)	陰性(合格)	陰性(合格)
59	圖書館	3F廁所前(59)	陰性(合格)	陰性(合格)
60	圖書館	2F右側廁所前(60)	陰性(合格)	陰性(合格)
61	圖書館	1F右側廁所前(61)	陰性(合格)	陰性(合格)

承曦樓飲水機

	採水日期	114.08.11	檢查結果日期	114.08.12
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
63	承曦樓	10F左側樓梯間(63)	陰性(合格)	陰性(合格)
64	承曦樓	9F右側茶水間(64)	陰性(合格)	陰性(合格)
65	承曦樓	8F右側茶水間(65)	陰性(合格)	陰性(合格)
66	承曦樓	7F右側茶水間(66)	陰性(合格)	陰性(合格)
67	承曦樓	6F右側茶水間(67)	陰性(合格)	陰性(合格)
68	承曦樓	6F左側電梯旁(68)	陰性(合格)	陰性(合格)
69	承曦樓	5F右側茶水間(69)	陰性(合格)	陰性(合格)
70	承曦樓	4F右側茶水間(70)	陰性(合格)	陰性(合格)
71	承曦樓	4F左側電梯旁(71)	陰性(合格)	陰性(合格)
72	承曦樓	3F右側茶水間(72)	陰性(合格)	陰性(合格)
73	承曦樓	2F右側茶水間(73)	陰性(合格)	陰性(合格)
74	承曦樓	2F左側電梯旁(74)	陰性(合格)	陰性(合格)
75	承曦樓	1F右側茶水間(75)	陰性(合格)	陰性(合格)
76	行政大樓	3F教務處內茶水間內(5)	陰性(合格)	陰性(合格)
	採水日期	114.08.18	檢查結果日期	114.08.19
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
62	承曦樓	10F右側茶水間(62)	陰性(合格)	陰性(合格)

桃園校區

	採水日期	114.08.18	檢查結果日期	114.08.19
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
1	弘毅樓	A120室一樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
2	弘毅樓	A129室一樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
3	弘毅樓	A220室二樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
4	弘毅樓	A233室二樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
5	弘毅樓	A320室三樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
6	弘毅樓	A335室三樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
7	弘毅樓	A419室四樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
8	弘毅樓	A434室四樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
9	弘毅樓	A522室五樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
10	弘毅樓	A537室五樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
11	弘毅樓	A616室六樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
12	弘毅樓	A631室六樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
13	弘毅樓	A729室七樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
14	弘毅樓	A730室七樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
15	弘毅樓	保健組一樓辦公室內	陰性(合格)	陰性(合格)
16	公能樓	地下一樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
17	圖書館	一樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
18	圖書館	圖書館內2樓	陰性(合格)	陰性(合格)
19	公能樓	三樓綜合辦公室廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
20	公能樓	四樓校長室內	陰性(合格)	陰性(合格)
21	宿舍	宿舍1樓C棟電梯口	陰性(合格)	陰性(合格)
22	宿舍	宿舍2樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
23	宿舍	宿舍2樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
24	宿舍	宿舍3樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
25	宿舍	宿舍3樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
26	宿舍	宿舍4樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
27	宿舍	宿舍4樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
28	宿舍	宿舍5樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
29	宿舍	宿舍5樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
30	宿舍	宿舍6樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
31	宿舍	宿舍6樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
32	宿舍	宿舍7樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
33	宿舍	宿舍7樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)

飲料店

	採水日期	-	檢查結果日期	
編號	單位	位置	大腸菌群	一般細菌
1	好口味	臺北校區(五育樓B1)	暑假暫停營業	
2	咪兔愛吃	臺北校區(五育樓B1)	暑假暫停營業	
	採水日期		檢查結果日期	
3	早餐部	桃園校區(宿舍)	暑假暫停營業	

製表人：何麗玲