

國立臺北商業大學水質檢驗結果表

110.04.29

五育樓飲水機

	採水日期	110.04.27	檢查結果日期	110.04.29
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	劉副校長室	副校長室門口(44)	陰性(合格)	陰性(合格)
2	軍訓室	一樓(門口)(41)	陰性(合格)	陰性(合格)
3	保健組	一樓(42)	陰性(合格)	陰性(合格)
4	數位防制洗錢中心	一樓(門口)(43)	陰性(合格)	陰性(合格)
5	204教室	二樓(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
6	208教室	廁所前(39)	陰性(合格)	陰性(合格)
7	301教室	三樓(門口)(48)	陰性(合格)	陰性(合格)
8	財經學院辦公室	三樓(36)	陰性(合格)	陰性(合格)
9	308教室	廁所前(37)	陰性(合格)	陰性(合格)
10	401教室	四樓(門口)(35)	陰性(合格)	陰性(合格)
11	404教室	四樓(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
12	408教室	廁所前(33)	陰性(合格)	陰性(合格)
13	501教室	五樓(門口)(30)	陰性(合格)	陰性(合格)
14	504教室	五樓(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
15	508教室	廁所前(32)	陰性(合格)	陰性(合格)
16	601教室	六樓(門口)(29)	陰性(合格)	陰性(合格)
17	蕭副校長室	六樓(27)	陰性(合格)	陰性(合格)
18	608教室	廁所前(28)	陰性(合格)	陰性(合格)
19	701教室	七樓(門口)(26)	陰性(合格)	陰性(合格)
20	704教室	七樓(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
21	708教室	廁所前(24)	陰性(合格)	陰性(合格)
22	校務主任室	八樓(門口)(23)	陰性(合格)	陰性(合格)
23	8樓教師研究室	八樓	陰性(合格)	陰性(合格)
24	視聽中心	一樓(50)	陰性(合格)	陰性(合格)
25	視聽中心	二樓(49)	陰性(合格)	陰性(合格)
26	視聽中心	三樓(48)	陰性(合格)	陰性(合格)
27	視聽中心	四樓(47)	陰性(合格)	陰性(合格)
28	視聽中心	六樓(46)	陰性(合格)	陰性(合格)
29	視聽中心	七樓(45)	陰性(合格)	陰性(合格)
30	活動中心	課外組(門口)(54)	陰性(合格)	陰性(合格)
31	活動中心	體育室(門口)(53)	陰性(合格)	陰性(合格)
32	活動中心	二樓體育館(51)	陰性(合格)	陰性(合格)
33	活動中心	體育館器材室(52)	陰性(合格)	陰性(合格)

六藝樓飲水機

	採水日期	110.04.27	檢查結果日期	110.04.29
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
34	木工室	一樓木工室旁(20)	陰性(合格)	陰性(合格)
35	地下球場	地下一樓(21)	陰性(合格)	陰性(合格)
36	學務長室	學務長室門口(19)	陰性(合格)	陰性(合格)
37	204教室	二樓(門口)(18)	陰性(合格)	陰性(合格)
38	207教室	二樓(門口)(17)	陰性(合格)	陰性(合格)
39	301教室	三樓(門口)(14)	陰性(合格)	陰性(合格)

40	305教室	三樓(門口)(15)	陰性(合格)	陰性(合格)
41	310教室	三樓(門口)(16)	陰性(合格)	陰性(合格)
42	401教室	四樓(門口)(11)	陰性(合格)	陰性(合格)
43	教師休息室	四樓(10)	陰性(合格)	陰性(合格)
44	406教室	四樓(12)	陰性(合格)	陰性(合格)
45	410教室	四樓(門口)(13)	陰性(合格)	陰性(合格)
46	501教室	五樓(門口)(7)	陰性(合格)	陰性(合格)
47	505教室	五樓(門口)(8)	陰性(合格)	陰性(合格)
48	數位治理實驗室	五樓(門口)(9)	陰性(合格)	陰性(合格)
49	網球場	網球場(門口)(6)	陰性(合格)	陰性(合格)
50	行政大樓出納處旁	一樓	陰性(合格)	陰性(合格)
51	行政大樓校長室旁	二樓(4)	陰性(合格)	陰性(合格)
52	教務處茶水間	三樓(5)	陰性(合格)	陰性(合格)
53	行政大樓	六樓(3)	陰性(合格)	陰性(合格)
54	行政大樓	七樓(2)	陰性(合格)	陰性(合格)
55	行政大樓	八樓(1)	陰性(合格)	陰性(合格)
56	圖書館	一樓(61)	陰性(合格)	陰性(合格)
57	圖書館	二樓(60)	陰性(合格)	陰性(合格)
58	圖書館	三樓(59)	陰性(合格)	陰性(合格)
59	圖書館	四樓(58)	陰性(合格)	陰性(合格)
60	圖書館	五樓(57)	陰性(合格)	陰性(合格)
61	圖書館	六樓(56)	陰性(合格)	陰性(合格)

承曦樓飲水機

	採水日期	110.04.27	檢查結果日期	110.04.29
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
62	教室	一樓茶水間(75)	陰性(合格)	陰性(合格)
63	教室	二樓茶水間(73)	陰性(合格)	陰性(合格)
64	教室	二樓電梯旁(74)	陰性(合格)	陰性(合格)
65	教室	三樓茶水間(72)	陰性(合格)	陰性(合格)
66	教室	四樓茶水間(70)	陰性(合格)	陰性(合格)
67	教室	五樓茶水間(69)	陰性(合格)	陰性(合格)
68	教室	六樓茶水間(67)	陰性(合格)	陰性(合格)
69	教室	七樓茶水間(66)	陰性(合格)	陰性(合格)
70	教室	八樓茶水間(65)	陰性(合格)	陰性(合格)
71	教室	九樓茶水間(64)	陰性(合格)	陰性(合格)
72	教室	十樓茶水間(62)	陰性(合格)	陰性(合格)
73	教室	十樓樓梯間(63)	陰性(合格)	陰性(合格)

飲料店

	採水日期	110.04.27	檢查結果日期	110.04.29
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	好口味	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
2	攪和餅果室	五育樓B1	陰性(合格)	陰性(合格)
	採水日期	110.04.26	檢查結果日期	110.04.28
3	早餐部	桃園校區	陰性(合格)	陰性(合格)

桃園校區

	採水日期	110.04.26	檢查結果日期	110.04.28
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	A120教室	弘毅樓一樓	陰性(合格)	陰性(合格)
2	A129教室	弘毅樓一樓	陰性(合格)	陰性(合格)
3	A220教室	弘毅樓二樓	陰性(合格)	陰性(合格)
4	A233教室	弘毅樓二樓	陰性(合格)	陰性(合格)
5	A320教室	弘毅樓三樓	陰性(合格)	陰性(合格)
6	A335教室	弘毅樓三樓	陰性(合格)	陰性(合格)
7	A419教室	弘毅樓四樓	陰性(合格)	陰性(合格)
8	A434教室	弘毅樓四樓	陰性(合格)	陰性(合格)
9	A522教室	弘毅樓五樓	陰性(合格)	陰性(合格)
10	A537教室	弘毅樓五樓	陰性(合格)	陰性(合格)
11	A616教室	弘毅樓六樓	陰性(合格)	陰性(合格)
12	A631教室	弘毅樓六樓	陰性(合格)	陰性(合格)
13	A729教室	弘毅樓七樓	陰性(合格)	陰性(合格)
14	A730教室	弘毅樓七樓	陰性(合格)	陰性(合格)
15	衛保組	弘毅樓一樓	陰性(合格)	陰性(合格)
16	圖資大樓	圖資大樓地下一樓	陰性(合格)	陰性(合格)
17	圖資大樓	圖資大樓一樓	陰性(合格)	陰性(合格)
18	圖資大樓	圖資大樓二樓	陰性(合格)	陰性(合格)
19	圖資大樓	圖資大樓三樓	陰性(合格)	陰性(合格)
20	圖資大樓	圖資大樓四樓	陰性(合格)	陰性(合格)
21	宿舍1樓A	宿舍1樓A	陰性(合格)	陰性(合格)
22	宿舍2樓A	宿舍2樓A側	陰性(合格)	陰性(合格)
23	宿舍2樓B	宿舍2樓B側	陰性(合格)	陰性(合格)
24	宿舍3樓A	宿舍3樓A側	陰性(合格)	陰性(合格)
25	宿舍3樓B	宿舍3樓B側	陰性(合格)	陰性(合格)
26	宿舍4樓A	宿舍4樓A側	陰性(合格)	陰性(合格)
27	宿舍4樓B	宿舍4樓B側	陰性(合格)	陰性(合格)
28	宿舍5樓A	宿舍5樓A側	陰性(合格)	陰性(合格)
29	宿舍5樓B	宿舍5樓B側	陰性(合格)	陰性(合格)
30	宿舍6樓A	宿舍6樓A側	陰性(合格)	陰性(合格)
31	宿舍6樓B	宿舍6樓B側	陰性(合格)	陰性(合格)
32	宿舍7樓A	宿舍7樓A側	陰性(合格)	陰性(合格)
33	宿舍7樓B	宿舍7樓B側	陰性(合格)	陰性(合格)

備註：檢驗結果符合行政院環境保護署「飲用水水質標準」之細菌性標準規定。

製表人：何麗玲營養師