

## 五育樓飲水機

	採水日期	111.05.26	檢查結果日期	111.05.27
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	劉副校長室	副校長室門口(44)	陰性(合格)	陰性(合格)
2	軍訓室	一樓司令台旁(41)	陰性(合格)	陰性(合格)
3	保健組	一樓辦公室內(42)	陰性(合格)	陰性(合格)
4	數位防制洗錢中心	一樓廁所前(43)	陰性(合格)	陰性(合格)
5	204教室	二樓教室(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
6	208教室	二樓廁所前(39)	陰性(合格)	陰性(合格)
7	301教室	三樓教室(門口)(38)	陰性(合格)	陰性(合格)
8	財經學院辦公室	三樓辦公室內(36)	陰性(合格)	陰性(合格)
9	308教室	三樓廁所前(37)	陰性(合格)	陰性(合格)
10	401教室	四樓教室(門口)(35)	陰性(合格)	陰性(合格)
11	404教室	四樓教室(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
12	408教室	四樓廁所前(33)	陰性(合格)	陰性(合格)
13	501教室	五樓教室(門口)(30)	陰性(合格)	陰性(合格)
14	504教室	五樓教室(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
15	508教室	五樓廁所前(32)	陰性(合格)	陰性(合格)
16	601教室	六樓教室(門口)(29)	陰性(合格)	陰性(合格)
17	蕭副校長室	六樓副校長室內(27)	陰性(合格)	陰性(合格)
18	608教室	六樓廁所前(28)	陰性(合格)	陰性(合格)
19	701教室	七樓教室(門口)(26)	陰性(合格)	陰性(合格)
20	704教室	七樓教室(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
21	708教室	七樓廁所前(24)	陰性(合格)	陰性(合格)
22	校務主任室	八樓主任室(門口)(23)	陰性(合格)	陰性(合格)
23	8樓教師研究室	八樓廁所前(22)	陰性(合格)	陰性(合格)

## 中正紀念館、體育館飲水機

24	視聽中心	一樓廁所前(50)	陰性(合格)	陰性(合格)
25	視聽中心	二樓廁所前(49)	陰性(合格)	陰性(合格)
26	視聽中心	三樓廁所前(48)	陰性(合格)	陰性(合格)
27	視聽中心	四樓廁所前(47)	陰性(合格)	陰性(合格)
28	視聽中心	六樓廁所前(46)	陰性(合格)	陰性(合格)
29	視聽中心	七樓廁所前(45)	陰性(合格)	陰性(合格)
30	活動中心	課外組(門口)(54)	陰性(合格)	陰性(合格)
31	活動中心	體育室(門口)(53)	陰性(合格)	陰性(合格)
32	活動中心	二樓體育館(51)	陰性(合格)	陰性(合格)
33	活動中心	體育館器材室(52)	陰性(合格)	陰性(合格)

## 六藝樓飲水機

	採水日期	111.05.26	檢查結果日期	111.05.27
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
34	檔案室	檔案室(20)	陰性(合格)	陰性(合格)
35	地下球場	地下一樓(21)	禁止進入	禁止進入
36	學務長室	學務長室門口(19)	陰性(合格)	陰性(合格)
37	204教室	二樓教室(門口)(18)	陰性(合格)	陰性(合格)
38	207教室	二樓教室(門口)(17)	陰性(合格)	陰性(合格)
39	301教室	三樓教室(門口)(14)	陰性(合格)	陰性(合格)

40	305教室	三樓教室(門口)(15)	陰性(合格)	陰性(合格)
41	310教室	三樓教室(門口)(16)	陰性(合格)	陰性(合格)
42	401教室	四樓教室(門口)(11)	陰性(合格)	陰性(合格)
43	教師休息室	四樓教師休息室內(10)	禁止進入	禁止進入
44	406教室	四樓教室(12)	陰性(合格)	陰性(合格)
45	410教室	四樓教室(門口)(13)	陰性(合格)	陰性(合格)
46	501教室	五樓教室(門口)(7)	陰性(合格)	陰性(合格)
47	505教室	五樓教室(門口)(8)	陰性(合格)	陰性(合格)
48	數位治理實驗室	五樓實驗室(門口)(9)	陰性(合格)	陰性(合格)
49	網球場	網球場(門口)(6)	故障待修	故障待修

### 行政大樓、圖書館飲水機

50	行政大樓出納處	一樓出納處(門口)	陰性(合格)	陰性(合格)
51	行政大樓校長室	二樓逃生梯旁(4)	陰性(合格)	陰性(合格)
52	教務處	三樓教務處茶水間內(5)	陰性(合格)	陰性(合格)
53	行政大樓	六樓電梯旁(3)	陰性(合格)	陰性(合格)
54	行政大樓	七樓茶水間內(2)	陰性(合格)	陰性(合格)
55	行政大樓	八樓電梯旁(1)	陰性(合格)	陰性(合格)
56	圖書館	一樓廁所前(61)	陰性(合格)	陰性(合格)
57	圖書館	二樓廁所前(60)	陰性(合格)	陰性(合格)
58	圖書館	三樓廁所前(59)	陰性(合格)	陰性(合格)
59	圖書館	四樓廁所前(58)	陰性(合格)	陰性(合格)
60	圖書館	五樓廁所前(57)	陰性(合格)	陰性(合格)
61	圖書館	六樓廁所前(56)	陰性(合格)	陰性(合格)
62	圖書館	七樓廁所前(55)	陰性(合格)	陰性(合格)

### 承曦樓飲水機

	採水日期	111.05.30	檢查結果日期	111.05.31
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
63	教室	一樓茶水間(75)	陰性(合格)	陰性(合格)
64	教室	二樓茶水間(73)	陰性(合格)	陰性(合格)
65	教室	二樓電梯旁(74)	陰性(合格)	陰性(合格)
66	教室	三樓茶水間(72)	陰性(合格)	陰性(合格)
67	教室	四樓電梯旁(71)	陰性(合格)	陰性(合格)
68	教室	四樓茶水間(70)	陰性(合格)	陰性(合格)
69	教室	五樓茶水間(69)	陰性(合格)	陰性(合格)
70	教室	六樓電梯旁(68)	陰性(合格)	陰性(合格)
71	教室	六樓茶水間(67)	故障待修	故障待修
72	教室	七樓茶水間(66)	陰性(合格)	陰性(合格)
73	教室	八樓茶水間(65)	陰性(合格)	陰性(合格)
74	教室	九樓茶水間(64)	陰性(合格)	陰性(合格)
75	教室	十樓茶水間(62)	陰性(合格)	陰性(合格)
76	教室	十樓樓梯間(63)	故障待修	故障待修

### 飲料店

	採水日期		檢查結果日期	
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	甜蜜手作專賣店	暫停營業		
	採水日期		檢查結果日期	
2	早餐部	暫停營業		

## 桃園校區

	採水日期	111.05.26	檢查結果日期	111.05.27
編號	單位	位置	大腸桿菌	生菌
1	A120室	弘毅樓一樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
2	A129室	弘毅樓一樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
3	A220室	弘毅樓二樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
4	A233室	弘毅樓二樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
5	A320室	弘毅樓三樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
6	A335室	弘毅樓三樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
7	A419室	弘毅樓四樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
8	A434室	弘毅樓四樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
9	A522室	弘毅樓五樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
10	A537室	弘毅樓五樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
11	A616室	弘毅樓六樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
12	A631室	弘毅樓六樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
13	A729室	弘毅樓七樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
14	A730室	弘毅樓七樓茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
15	保健組	弘毅樓一樓辦公室內	陰性(合格)	陰性(合格)
16	公能樓	公能樓地下一樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
17	圖書館	公能樓一樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
18	圖書館	公能樓(圖書館內2樓)	陰性(合格)	陰性(合格)
19	綜合辦公室	公能樓三樓廁所前	陰性(合格)	陰性(合格)
20	校長室	公能樓四樓校長室內	陰性(合格)	陰性(合格)
21	宿舍1樓C棟	宿舍1樓C棟電梯口	陰性(合格)	陰性(合格)
22	宿舍2樓A棟	宿舍2樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
23	宿舍2樓C棟	宿舍2樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
24	宿舍3樓A棟	宿舍3樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
25	宿舍3樓C棟	宿舍3樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
26	宿舍4樓A棟	宿舍4樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
27	宿舍4樓C棟	宿舍4樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
28	宿舍5樓A棟	宿舍5樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
29	宿舍5樓C棟	宿舍5樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
30	宿舍6樓A棟	宿舍6樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
31	宿舍6樓C棟	宿舍6樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
32	宿舍7樓A棟	宿舍7樓A棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)
33	宿舍7樓C棟	宿舍7樓C棟茶水間	陰性(合格)	陰性(合格)

製表人：何麗玲