

五育樓飲水機

| 編號 | 採水日期 | 111.04.29 | 檢查結果日期 | 111.04.30 |
|----|----------|---------------|--------|-----------|
| 單位 | 位置 | 大腸桿菌 | 生菌 | |
| 1 | 副副校長室 | 副校長室門口(44) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 2 | 軍訓室 | 一樓司令台旁(41) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 3 | 保健組 | 一樓辦公室內(42) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 4 | 數位防制洗錢中心 | 一樓廁所前(43) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 5 | 204教室 | 二樓教室(門口) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 6 | 208教室 | 二樓廁所前(39) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 7 | 301教室 | 三樓教室(門口)(38) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 8 | 財經學院辦公室 | 三樓辦公室內(36) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 9 | 308教室 | 三樓廁所前(37) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 10 | 401教室 | 四樓教室(門口)(35) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 11 | 404教室 | 四樓教室(門口) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 12 | 408教室 | 四樓廁所前(33) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 13 | 501教室 | 五樓教室(門口)(30) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 14 | 504教室 | 五樓教室(門口) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 15 | 508教室 | 五樓廁所前(32) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 16 | 601教室 | 六樓教室(門口)(29) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 17 | 蕭副校長室 | 六樓副校長室內(27) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 18 | 608教室 | 六樓廁所前(28) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 19 | 701教室 | 七樓教室(門口)(26) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 20 | 704教室 | 七樓教室(門口) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 21 | 708教室 | 七樓廁所前(24) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 22 | 校務主任室 | 八樓主任室(門口)(23) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 23 | 8樓教師研究室 | 八樓廁所前(22) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |

中正紀念館、體育館飲水機

| | | | | |
|----|------|-------------|--------|--------|
| 24 | 視聽中心 | 一樓廁所前(50) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 25 | 視聽中心 | 二樓廁所前(49) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 26 | 視聽中心 | 三樓廁所前(48) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 27 | 視聽中心 | 四樓廁所前(47) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 28 | 視聽中心 | 六樓廁所前(46) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 29 | 視聽中心 | 七樓廁所前(45) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 30 | 活動中心 | 課外組(門口)(54) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 31 | 活動中心 | 體育室(門口)(53) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 32 | 活動中心 | 二樓體育館(51) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 33 | 活動中心 | 體育館器材室(52) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |

六藝樓飲水機

| 編號 | 採水日期 | 111.04.29 | 檢查結果日期 | 111.04.30 |
|----|---------|--------------|--------|-----------|
| 單位 | 位置 | 大腸桿菌 | 生菌 | |
| 34 | 檔案室 | 檔案室(20) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 35 | 地下球場 | 地下一樓(21) | 故障待修 | 故障待修 |
| 36 | 學務長室 | 學務長室門口(19) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 37 | 204教室 | 二樓教室(門口)(18) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 38 | 207教室 | 二樓教室(門口)(17) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 39 | 301教室 | 三樓教室(門口)(14) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 40 | 305教室 | 三樓教室(門口)(15) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 41 | 310教室 | 三樓教室(門口)(16) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 42 | 401教室 | 四樓教室(門口)(11) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 43 | 教師休息室 | 四樓教師休息室內(10) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 44 | 406教室 | 四樓教室(12) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 45 | 410教室 | 四樓教室(門口)(13) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 46 | 501教室 | 五樓教室(門口)(7) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 47 | 505教室 | 五樓教室(門口)(8) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 48 | 數位治理實驗室 | 五樓實驗室(門口)(9) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 49 | 網球場 | 網球場(門口)(6) | 故障待修 | 故障待修 |

行政大樓、圖書館飲水機

| | | | | |
|----|---------|--------------|--------|--------|
| 50 | 行政大樓出納處 | 一樓出納處(門口) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 51 | 行政大樓校長室 | 二樓逃生梯旁(4) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 52 | 教務處 | 三樓教務處茶水間內(5) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 53 | 行政大樓 | 六樓電梯旁(3) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 54 | 行政大樓 | 七樓茶水間內(2) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 55 | 行政大樓 | 八樓電梯旁(1) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 56 | 圖書館 | 一樓廁所前(61) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 57 | 圖書館 | 二樓廁所前(60) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 58 | 圖書館 | 三樓廁所前(59) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 59 | 圖書館 | 四樓廁所前(58) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 60 | 圖書館 | 五樓廁所前(57) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 61 | 圖書館 | 六樓廁所前(56) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 62 | 圖書館 | 七樓廁所前(55) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |

承職樓飲水機

| 編號 | 採水日期 | 111.04.29 | 檢查結果日期 | 111.04.30 |
|----|------|-----------|--------|-----------|
| 單位 | 位置 | 大腸桿菌 | 生菌 | |
| 63 | 教室 | 一樓茶水間(75) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 64 | 教室 | 二樓茶水間(73) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 65 | 教室 | 二樓電梯旁(74) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 66 | 教室 | 三樓茶水間(72) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 67 | 教室 | 四樓電梯旁(71) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 68 | 教室 | 四樓茶水間(70) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 69 | 教室 | 五樓茶水間(69) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 70 | 教室 | 六樓電梯旁(68) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 71 | 教室 | 六樓茶水間(67) | 故障待修 | 故障待修 |
| 72 | 教室 | 七樓茶水間(66) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 73 | 教室 | 八樓茶水間(65) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 74 | 教室 | 九樓茶水間(64) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 75 | 教室 | 十樓茶水間(62) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 76 | 教室 | 十樓樓梯間(63) | 故障待修 | 故障待修 |

飲料店

| 編號 | 採水日期 | 111.04.29 | 檢查結果日期 | 111.04.30 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 單位 | 位置 | 大腸桿菌 | 生菌 | |
| 1 | 甜蜜手作專賣店 | 圖書館 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 採水日期 | 111.04.21 | 檢查結果日期 | 111.04.22 | |
| 2 | 早餐部 | 桃園校區 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |

桃園校區

| 編號 | 採水日期 | 111.04.21 | 檢查結果日期 | 111.04.22 |
|----|--------|-------------|--------|-----------|
| 單位 | 位置 | 大腸桿菌 | 生菌 | |
| 1 | A120室 | 弘毅樓一樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 2 | A129室 | 弘毅樓一樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 3 | A220室 | 弘毅樓二樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 4 | A233室 | 弘毅樓二樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 5 | A320室 | 弘毅樓三樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 6 | A335室 | 弘毅樓三樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 7 | A419室 | 弘毅樓四樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 8 | A434室 | 弘毅樓四樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 9 | A522室 | 弘毅樓五樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 10 | A537室 | 弘毅樓五樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 11 | A616室 | 弘毅樓六樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 12 | A631室 | 弘毅樓六樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 13 | A729室 | 弘毅樓七樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 14 | A730室 | 弘毅樓七樓茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 15 | 保健組 | 弘毅樓一樓辦公室內 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 16 | 公能樓 | 公能樓地下一樓廁所前 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 17 | 圖書館 | 公能樓一樓廁所前 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 18 | 圖書館 | 公能樓(圖書館內2樓) | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 19 | 綜合辦公室 | 公能樓三樓廁所前 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 20 | 校長室 | 公能樓四樓校長室內 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 21 | 宿舍1棟C棟 | 宿舍1棟C棟電梯口 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 22 | 宿舍2棟A棟 | 宿舍2棟A棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 23 | 宿舍2棟C棟 | 宿舍2棟C棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 24 | 宿舍3棟A棟 | 宿舍3棟A棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 25 | 宿舍3棟C棟 | 宿舍3棟C棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 26 | 宿舍4棟A棟 | 宿舍4棟A棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 27 | 宿舍4棟C棟 | 宿舍4棟C棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 28 | 宿舍5棟A棟 | 宿舍5棟A棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 29 | 宿舍5棟C棟 | 宿舍5棟C棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 30 | 宿舍6棟A棟 | 宿舍6棟A棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 31 | 宿舍6棟C棟 | 宿舍6棟C棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 32 | 宿舍7棟A棟 | 宿舍7棟A棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |
| 33 | 宿舍7棟C棟 | 宿舍7棟C棟茶水間 | 陰性(合格) | 陰性(合格) |